Arroyos como Valdebebas o La Vega vierten al río protegido toneladas de toallitas y aguas fecales

Organizaciones ecologistas denuncian numerosos vertidos de aguas fecales y toallitas al río Jarama

El río Jarama se convierte periódicamente en una cloaca a cielo abierto por los vertidos intermitentes de gran cantidad de aguas fecales, toallitas y otros materiales a través de los arroyos de Valdebebas, La Vega y otros focos. Los daños ambientales y los riesgos sanitarios son visibles en un tramo fluvial de más de 20 Kms. Todo esto ocurre desde hace años en un ecosistema acuático especialmente protegido. Por este motivo, diversos grupos ecologistas estamos presentando nuevamente denuncias ante aquellas administraciones que tienen encomendada la conservación de la Red Natura 2000 o la calidad de las aguas.

Desde los nuevos desarrollos urbanísticos del Norte de la ciudad de Madrid se vierten al arroyo de Valdebebas grandes cantidades de residuos que van a parar al río Jarama. Se trata de materiales sólidos y aguas sin tratar que las depuradoras derivan en episodios de fuertes lluvias. Algo parecido sucede desde Alcobendas y San Sebastián de los Reyes a través del arroyo de La Vega. Ambos cauces desaguan en el Jarama a la altura de Paracuellos del Jarama. Los cauces de estos arroyos son un depósito de grandes cantidades de toallitas que cuelgan de los árboles a alturas de hasta 5 m.

Aunque parezca mentira los tramos afectados del Jarama forman parte de la Red Natura 2000 y del Parque Regional del Sureste. Aguas que se emplean además para el riego agrícola en numerosas parcelas del valle del Jarama.

A pesar de que se vulneran varias normativas de protección y de conservación, ninguna administración interviene frente a estos hechos a pesar de las denuncias que venimos presentando desde hace años. La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, encargada de la conservación de los espacios protegidos ni siquiera responde a las denuncias.

El río Jarama no está condenado a ser un permanente desagüe regional. La solución consiste en construir los necesarios tanques de tormentas que retengan estos vertidos. Hay alternativas pero falta voluntad en las administraciones.

Las organizaciones ecologistas **Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama "El Soto", Ecologistas en Acción, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) y Jarama Vivo** exigimos que se ponga fin a esta situación. Vamos a presentar denuncias ante las administraciones implicadas en la conservación del territorio y el río, así como aquellas con competencias sobre el funcionamiento de las redes de saneamiento y la depuración, sin descartar la intervención ante la Fiscalía por delitos contra el medio ambiente o la inhibición frente a un grave problema sanitario.

Más información: *Antonio Martínez, portavoz de la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, 616 179 442 - Raúl Urquiaga, portavoz de GRAMA, 675 569 118 - Mª Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, 606059528*

MÁS INFORMACIÓN

Video:
https://www.elsoto.org/wp-content/uploads/2020/11/Video-JV.mp4

Sobre denuncias anteriores y vertidos similares en la zona de Coslada-San Fernando de Henares: ***https://www.elsoto.org/nuevos-vertidos-de-aguas-fecales-al-rio-jarama-en-coslada/***

Sobre tanques de tormentas

- https://www.impernorasbitra.com/blog/tanques-estanques-tormentas
- https://www.canaldeisabelsegunda.es/-/tanques-de-tormentas-protectores-de-los-rios

Arroyo Valdebebas antes de su soterramiento bajo el Aeropuerto de Barajas
Coordenadas: 40.5035667 -3.5884531

Restos de materiales en el sector de la desembocadura del Arroyo Valdebebas en el Jarama
Coordenadas: 40.502548 -3.5559262



Algunos de los puntos de vertidos de toallitas, plásticos, en la zona Paracuellos – San Fernando.
(*pulsar sobre la imagen para ampliar*)